

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 74A

KORTELE



Vilnius
(miestas)

Geležinkelio
(gatvė)


4899
(planšto nomenklatura)



Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			A=146.33 B=146.39	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet	2000	5.20		141.19	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075
				Apačia	1.95	144.44	
	2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.05	144.34	
	3	PE	110	Viršus			Objektas: Sudarė G. Lelekauskas (v. pavardė) (parašas) Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia	1.95	144.44	
	4	PE	90	Viršus			
				Apačia	2.00	144.39	
				Viršus			2013 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			