

4911

Форма 54 г.

|                    |                                  |                      |                     |        |                 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------|-----------------|
| <b>Канализация</b> | Колодец № 106 <sup>а</sup> - 196 | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Майора</u> | Дело № | 19 <u>61</u> г. |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------|-----------------|

  

| О т м е т к и |           |          |            |          | П Р И В Я З К А |
|---------------|-----------|----------|------------|----------|-----------------|
| Крышка        | Л о т к а |          | Т р у б    |          |                 |
|               | у входа   | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № |                 |
| 98.10         | 95.98     | 95.97    | 96.01      |          |                 |

  

| О П И С А Н И Е            |  |                                                                       |               |           |             |            |             |          |        |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------|--------|--|
| Состояние колодца и матер. |  | Т Р У Б                                                               |               |           |             |            |             |          |        |  |
|                            |  | В х о д                                                               |               | В ы х о д |             | Подкл. № 3 |             | Подкл. № |        |  |
|                            |  | диам.                                                                 | матер.        | диам.     | матер.      | диам.      | матер.      | диам.    | матер. |  |
| Крышка <u>чугунная</u>     |  | 150                                                                   | чуг.          | 150       | чуг.        | 100        | чуг.        |          |        |  |
| Стены <u>кирп. бет.</u>    |  |                                                                       |               |           |             |            |             |          |        |  |
| Дно <u>кирп. бет.</u>      |  | Институт проектирование городского строительства      Отдел изысканий |               |           |             |            |             |          |        |  |
| Скобы - 4                  |  |                                                                       |               |           |             |            |             |          |        |  |
| Наличие воды -             |  | Объект 2280                                                           |               |           |             |            |             |          |        |  |
| Наличие газа               |  |                                                                       |               |           |             |            |             |          |        |  |
| Год строительства 19       |  | Изм. №                                                                | Гл. геодезист |           | Рук. группы |            | Исполнитель |          | Чертя  |  |
|                            |  | Дата                                                                  | Проверил      |           |             |            |             |          |        |  |