

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 6/141

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета


4913

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца

М 1: 93.12



89.89 1 89.95 2




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. №
93.34	89.89 89.95	89.95 89.89	90.40	

П Р И В Я З К А

сечение
(коническая)



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 штук

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	150	кер.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
				Леонавицис	Сарычев