




Канализация	Колодец № 170-169-2	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лейсис</u>	Дело №	1961 г.					
Чертеж колодца М 1:50 по 4-4  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 						
		Крышка	Лотка			Тру б				
			у входа			у выхода	подкл. №	подкл. №		
99.92	97.42	97.41	97.75	97.44						
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			200	кер.	350	кер.	200	кер.	200	кер.
Дно <u>кирп. бет.</u>			Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы - 5										
Наличие воды -			Объект <u>2281</u>							
Наличие газа -										
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист				200912		
				Рук. группы				Ваня		
				Исполнитель		<u>С. С. С.</u>		Ракса		
			Дата	Чертил						
			2.09.61	Проверил						