




Канализация	Колодец № <u>42-24</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гагарина</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.														
Чертеж колодца М 1:15 по 4.4 102.51  100.74 		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>102.51</td> <td>100.75</td> <td>100.73</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	102.51	100.75	100.73		
		Крышка	Лотка		Труба														
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №													
102.51	100.75	100.73																	
П Р И В Я З К А 																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>—</u> Наличие воды <u>—</u> Наличие газа <u>—</u> Год строительства 19 _____		Т Р У Б																	
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №											
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
		150	чуг.	150	чуг.														
		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий													
Объект <u>2287</u>		Ина. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель											
Дата <u>15.08.61</u>		Исполнитель		Чертит		Проверил		Проверил											