

№№ кол. $\frac{2}{72}$	Сеть водопровода	Улица $\tilde{\text{SILTA D A R Z I \check{C} A}$ G-Ve	№№ заказа 1602	Год 1962	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
		97.09	95.12	95.38		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бет-н.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. 2					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	Н Е Р А					
Налич. газа	Н Е Р А	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект $\text{PILIES SKERSG. ROZEMINIS UKIS}$						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
	Исполнитель					
Дата	Исполнитель					
	Чертил					
	Проверил					