




<u>F. Sanalizacija</u> (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas) <u>Vilnius</u> <u>Plupio</u> (Miestas) (Gatvė)		Nr. () <u>414</u> KORTELE <u>4927</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) Vertikalinis 		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 
Horizontalinis 		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		97,27	
Žemė			0,00	97,27	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1000	2,61	91,66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 2	ker	Viršus		
			Apačia	277	94,50
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. 01-2-10722	
Sudarė	<u>2. Krutavicius</u> (parašas) (pavardė)
Patikrinė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
2002 m. 06. mėn. 20 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)	