

F KANALIZACIJOS

Šulinio

Nr. () 171^a

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

MALŪNŲ

4928

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto numeravimas)



ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		99.15	
Siena			0.00	99.15	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	0.40			Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus	
				Apačia	2.92 96.23
	Nr. 2	PVC	250	Viršus	
				Apačia	2.92 96.23
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.35 97.80
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.35 97.80
	Nr. 5	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.35 97.80
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 81-2-10510
					Sudarė 6/10 MISILKA (parašas) (pavardė)
					Patikrino 6/10 JASUKA (parašas) (pavardė)
					2007 m. 01. mėn. 07. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)