

YANDENTIEKIO SK

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 177 KORTELEVILNIUS

(Miestas)

MALŪNŲ

(Gatvė)


4928

(Planšeto nomenklatura)




ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET			98.16	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	98.16	Ar yra dujų?
Sienos	-				Pastabos
Dugnas	-	-			
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus 1.51 Apačia	96.65
	Nr. 2	KET	200	Viršus 1.51 Apačia	96.65
	Nr. 3	KET	60	Viršus 1.58 Apačia	96.58
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-10510
					Sudarė <u>[Signature]</u> MISIUKAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> H. JASIUREVICIUS (parašas) (pavardė)
					2001 m. 01 mėn 25 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)