


<i>Kortelės</i> Nr. (3)	KORTELE	91	4951
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
1975	<i>Vilnius</i>	<i>Mergytes</i>	
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)	

SULINIO PIŪVIAI:


(Matmenys duoti cm)



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<i>bet</i>	<i>640</i>		<i>138.57</i>
Zemė	-		<i>0.00</i>	<i>138.57</i>
Sienos	<i>bet</i>			
Dugnas	<i>bet</i>	<i>100</i>	<i>1.71</i>	<i>136.86</i>

Lipynės *4.4* ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. *01-2-0921*

Sudarė *[Signature]* (parašas) *[Signature]* (pavardė)

Patikrino *[Signature]* (parašas) *[Signature]* (pavardė)

1975 m. ... *X* ... mėn. *7* d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	<i>kel</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>1.75</i>	<i>136.82</i>
Nr. 2	<i>ku</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>1.74</i>	<i>136.83</i>
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		