


|                             |           |           |                 |                   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|
| Kanalizaci                  | Nr. ( 2 ) | KORTELE   | 46 <sup>a</sup> | 4932              |
| (Įrenginio pavadinimas)     | (abrisė)  | (plane)   |                 | Planšeto nomenkl. |
| 1975                        | Vilnius   | Harmonija |                 |                   |
| (Įrenginio pastatymo metal) | (Miestas) | (gatvė)   |                 |                   |

## SULINIO PIUVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Atstumas |
|-------------|----------|--------------|----------------------|----------|
| Dangtis     | Kat      | 640          |                      | 138.11   |
| Zemė        | -        |              | 0.00                 | 138.11   |
| Sienos      | bet      |              |                      |          |
| Dugnas      | bet      | 1.00         | 183                  | 136.28   |

Lipynės .... 4 .....  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? .....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 41-2-021

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1975 m. ... X ... mėn. 7 d.  
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

|       |    |     |                  |      |        |
|-------|----|-----|------------------|------|--------|
| Nr. 1 | Ku | 150 | Viršus<br>Apačia | 1.86 | 136.25 |
| Nr. 2 | Ku | 150 | Viršus<br>Apačia | 1.87 | 136.24 |
| Nr. 3 |    |     | Viršus<br>Apačia |      |        |
| Nr. 4 |    |     | Viršus<br>Apačia |      |        |
| Nr. 5 |    |     | Viršus<br>Apačia |      |        |
| Nr. 6 |    |     | Viršus<br>Apačia |      |        |
| Nr. 7 |    |     | Viršus<br>Apačia |      |        |