




Šul. №№ 137	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Mažumec</i>	Užsakymo №	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		126.99	124.44	124.31					
									
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	<i>žyz.</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Stenos	<i>Kupr.</i>	100	<i>žyz.</i>	200	<i>124.</i>				
Dugnas	<i>šer.</i>								
Lipynės	<i>au 6</i>								
Esamo vandens kiekis		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamų dujų kiekis		Objektas: <i>atpažindinti ukona</i>							
Šulinys pastatytas 19 60 m.		Invent. №	Sk. viršininkas						
		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykdė						
			Braižė						
			Tikrino						