



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 146

Город Вильнюс

Улица Маршисе


Дело № 1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа 1	у выхода 3	подкл. № 2	подкл. №
127.62	125.62	125.58	125.83	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы чуг. 3 шт.

Наличие воды .

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 3		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Радиологический корпус онкологического диспансера

Инв. №

Гл. геодезист.

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

24.VI.61

Юодис 10.40

Догис Л.П.

Восновов В.А.