

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 148

Город



Вильнюс

Улица

Маршальск

Дело №

19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
128.84	123.56	123.54	123.86	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2шт. 11 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Канал	Т.м.	Канал	Т.м.	300	Керам.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Радиологический корпус экологического факультета

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

24.VI.61/7

[Signature]

[Signature]

[Signature]

100м 40.40.

20м Л. П.

Воевод В. П.