


ВОДОПРОВОД

Колодец № 148^а
150Город ВильнюсУлица Маргитес

Лето №

19 61 г.Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
127.31	125.01	125.41

П Р И В Я З К А

4 км
(школа)

ул. Маргитес

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Деревян.			Новый
Стены	Кирпич.	бетон.			H=
Дно	Бетон.				Старый
Скобы	Чугун	Керам. 5 см.			H=
Год строит.	19				Московский
Налич. воды					H=
Налич. газа					Колонка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканийОбъект Радикомиссионный корпус автономного Гидротехнического

Инв. №	Гл. геодезист	<u>В. В. В.</u>	Нормы 40.40.
	Рук. группы	<u>В. В. В.</u>	Датис Л. П.
	Исполнитель	<u>В. В. В.</u>	Воеводо В. А.
Дата	Чертил		
	Проверил		