



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ^{149a} ~~1508~~Город ВильнюсУлица Маршисес


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа /	у выхода /	подкл. №	подкл. №
127.10	125.25	125.23		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход /		Выход /		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер.	150	кер.				
Дво кирп. бет.									
Скобы <u>2шт. 2</u>									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Радичишский корпус откопированного диспансера

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

24.V. 1961

Юодис 10.10.

Домс Л. П.

Восводс В. П.