

24937-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 82



Город Вильнюс

Улица Толоучо 4

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа 2	у выхода 1	подкл. №	подкл. №
116.02	113.44	113.43		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стеки кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы чуг. 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 2		Выход 1		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Радивилонский корпус сельскохозяйственного факультета

Инов. №	Гл. геодезист	<u>Вильнюс</u>	100000 10.10.
	Рук. группы	<u>Вильнюс</u>	Домо Л. П.
	Исполнитель	<u>Вильнюс</u>	Воеводо В. А.
Дата	Чертил		
	Проверил		