

4937

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 84

Город Вильнюс

Улица Полоцко 4

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. № 4
115.99	113.17	113.12	113.21	113.31
			Подкл. № 5	114.26

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2шт. 5 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. № 4-5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	150	кер.	150	Кер.	150	кер.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Радиолокационный корпус аэрономического диспетчера

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

24.VI.1961

Начальник 10.10.

Давид П. П.

Воеводо В. А.