



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 85

Город Вильнюс

Улица Полоцко 4


Дело № 19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
116.07	113.72	113.57		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет. $d=1.0$

Дно кирп. бет.

Скобы $г\gamma\gamma$. 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	$г\gamma\gamma$	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Радиолокационный корпус Отделочного цеха

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20.VI.1961

Юозис Ю. Ю.

Дамис Л. П.

Восковов В. А.