



Fek. kanalizac. Suliny Nr. (16) 34 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Lemaitijos
(Miestas) (Gatvė) 4944
(Planšto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAT (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



(0.00)

M
STAT

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>ketaus 12</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketaus</u>	<u>640</u>		<u>116,31</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>grunto</u>		<u>0</u>	<u>116,31</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>betono</u>				Pastabos
Dugnas	<u>betono</u>	<u>1000</u>	<u>4,92</u>	<u>111,39</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>200</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-3232...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Wailinis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>Paukštyt</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>8</u> m. <u>11</u> mėn. <u>15</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>200</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	