


Kanalizacijos Nr. (30) <u>23/a</u>	KORTELĖ	<u>4945</u>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
Vilnius		Rudninku 16
(įrenginio pastatymo metal)		(gatvė)

Šulinio pjūviai: M 1:
(išmatavimai duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Prinšimo brėžinys:



Š

Pastabos

užterštas

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>gelis</i>			<i>118.97</i>	Ar yra vandens? _____
Žemė					Ar yra dujų? _____
Stenos	<i>bet.</i>				
Dugnas		<i>600</i>			
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>spiž</i>	<i>150</i>	Viršus	
				Apačia	<i>2,00</i>
	Nr. 2	<i>spiž</i>	<i>150</i>	Viršus	<i>116.97</i>
				Apačia	<i>2,02</i>
	Nr. 3			Viršus	<i>116.95</i>
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

**KOMUNALINIO ŪKIO
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS**

Objektas: _____

Sudarė | *Pažėvė* |

Patikrino | |

196 6 m. VIII mėn. 6 d.
(kortelės sudarymo data)