



4946

Forma T №—I

Šul. №№ 137	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Bumo</i>	Užsakymo №	1962 m.	Vilnius					
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS						
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №				
		119.82	117.72	117.67						
		APRAŠYMAS								
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI						
		Dangtis <i>242</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
		Sienos <i>dujų</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
		Dugnas	150	242	150	242				
		Lipynės <i>4</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
		Esamo vandens kiekis	Objektas: <i>41 Bumo</i>							
		Esamų dujų kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas						
		Šulinys pastatytas 19 <i>4/4</i> m.	Data	Sk. vyr. inžinierius						
			<i>x. 62</i>	Vykde						
				Braiže						
				Tikrino						