

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 208

Город Вильнюс

Улица Пассат


Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Разрез по А-А


120.79



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
120.79	119.94	119.86	119.84	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4-6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	275	150	275	100	275		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 208 ул. Пассат

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

26.01.61