

4947

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 241 - 101

Город Вильнюс

Улица


Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:50


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
132.93	128.89	128.81	129.18	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп- бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 11

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	200	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Логин
Школовский
Роман