

4947

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 242²-11


Город Вильнюс

Улица Кромь

Дело № _____

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
126.08	122.50	122.46		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.-бет.	200	кер.	200	кер.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы - 9								
Наличие воды	Объект 2.280							
Наличие газа								
Год строительства 19	Дата							
	Рук. группы							
	Исполнитель							
	Чертил							
	Проверил							