

Kanalizacijos F Nr. (B) 114 KORTELE

4947

(Irenginio pavadinimas) (abrisė) (plane)

Planšeto nomenkl.

1972

Vilniaus

Kruopys

(Irenginio pastatymo metal)


(Miestas)

(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :




Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:

T0



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<u>bet</u>			<u>124,94</u>
Žemė				
Sienos	<u>bet</u>			
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>		

Lipynės 6
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 0002/3544

Sudarė etj (parašas) Milisa (pavardė)

Patikrino BJ (parašas) Beine (pavardė)

1972 m. v.m. .. mėn. 24 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>300</u>	<u>121,94</u>
Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Apačia	<u>303</u>	<u>121,91</u>
Nr. 3	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>303</u>	<u>121,91</u>
Nr. 4	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Apačia	<u>303</u>	<u>121,91</u>
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		