

4947

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 105-124

Город Вильнюс

Улица Тваризу


Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25


мощ. 4 -



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
123.72	121.59	121.49	122.49	121.73 122.17

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Лосев

Иванов

Роман