

4947

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 249-165

Город Вильнюс

Улица Раушкинос



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:50


№ А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
124.01	120.72	120.71	120.89	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич-бет.

Скобы - 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	200	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

С. С. С. С.
И. И. И. И.
Р. Р. Р. Р.