

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 96-180^б

Город Вильнюс

Улица Тгариву

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца


М 1:50

но А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
125.84	1. нр. 124.04 2 нр. 124.56			

П Р И В Я З К А



нм. Тгариву

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет. гидроиз

Скобы купить

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
50	чуг.	20	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Логис
Шнакович
Ранко