

4947

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 97-221.

Город Вильнюс

Улица Тарбизы

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А

125.91



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
125.91	123.83	123.81	124.50	

П Р И В Я З К А

Km

Km

d=18

г. Тарбизы

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	100	чуг.	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Лонгис

Мназович

Ранка

