

4947

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 181-51



Город *Вильнюс*

Улица *Кроу*

Лето №

19 *60* г.


Чертеж колодца
М. 1:50
№ 1-4



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
131.59	129.52	129.59

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	<i>Чугун дубов.</i>	Магистр.	$d = 50$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	<i>Бетон. грунтов.</i>	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	<i>Чугун кирпич.</i>					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект *2280*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Логуш
Ивановский
Ракса