

4947

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 238-53

Город Вильнюс

Улица Брану



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:50


по А.А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
131.80	127.22	127.22		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.-бет.	200	кер.	200	кер.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы - 12	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Богач		
		Рук. группы				Иванович		
Наличие газа	Дата	Исполнитель				Роман		
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19								