

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 318 - 131

Город Вильно

Улица Варшавская

Дело №.

1960 г.

Чертеж колодца

M 1:50

no 1-17


126.62

1.10

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
126.62	122.32	122.00		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп-бет.	400	кер.	110 x 9.55	кирп.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы - 9	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Заведующий		
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				И. Ионович		
		Чертил						
		Проверил				Рассел		