

4948

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 110-41

Город Вильнюс



Улица Твариву

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца


М 1:25

но. А-А
122.42

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
122.42	120.45	120.43	120.56	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	шт.	150	шт.	150	шт.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2260

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил