

4948

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 111-42

Город Вильнюс

Улица Старибу


Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А 122.58



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
122.58	120.67	120.66	120.88	120.78

П Р И В Я З К А



ул. Старибу

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Борис
Иванович
Роман

