

Sanalizacija Nr. (*58*) *85* KORTELI: *4948*


(Irenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) Planšeto numerai.

1971 *Ulinius* *Ark. 11, 22-24*


(Irenginio pastatymo metai) (Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Priėjimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>špiž.</i>	<i>600</i>		<i>123.09</i>	Ar yra vandens? _____
Žemė					Ar yra dujų? _____
Sienos	<i>bet.</i>				_____
Dugnas		<i>1000</i>	<i>1.48</i>	<i>121.61</i>	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet.</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>1.26</i> <i>121.83</i>	Miestų Statybos Projektavimo Institutas
	Nr. 2	<i>bet.</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>1.53</i> <i>121.76</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Objekto Nr. <i>0002/341</i>
	Nr. 6			Viršus Apačia	Sudarė <i>Ukšienys</i>
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <i>Ukšienys</i>
					1971 m. <i>VIII</i> mėn. <i>23</i> d. (Kortelės sudarymo data)