

4948

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 52-90

Город Вильнюс

Улица Гельо

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25

№ 4-4


125.08



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
125.08	-	123.73	124.74	123.82

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная гермет.

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	чуг.	100	чуг.	100	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Логов

Шнакович

Рахса