

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец №10/275

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4949

Дело №

1961г.


Чертеж колодца
М1:25

О т м е т к и

Крышко	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. №	подкл. №
129.84	127.97	127.88		

П Р И В Я З К А

К.Н.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышко чугунная

Стены кирп.

Дно кирп.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	а/ч	150	а/ч				

Институт проектирования промышленного строительства

Сектор изысканий

Объект: № 1135 Кожево-галантерейный комбинат

Инв. №	Нач. сектора		Яненас
	Рук. группы		
Датр 18 / VII	Исполнитель		Леонавичюс
	Копировал		Галинговский
	Проверил		Трунцене
			Бинките