



Šul. №№ ⁽⁴⁾ 71	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Bokšto g-vė 8</i>	Užsakymo № 760	1961 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Alitudės		PRIRIŠIMAS					
 		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		108.23	106.45	106.41	3) 106.66				
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	<i>špiurkus</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Stenos	<i>plytės</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>Betono</i>	100	<i>špiur.</i>	200	<i>Bet.</i>	150	<i>špiur.</i>		
Lipynės	<i>2</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	<i>nėra</i>	Objektas: <i>130kšto g-vė gyv. namo Nr 8 poėmis</i>							
Esamų dujų kiekis	<i>nėra</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas	<i>1961 m.</i>	Data	Vykde		Braiže				
		1961.VIII.13	Tikrino		Tikrino				