

4961

№ № кол. 13 233	Сеть: Канализации 148	Улица Лукишайню				№ № заказа	Год 1960	г. Вильнюс			
Чертеж колодца М1:25		Отметки				П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка		Труба						
	у входа		у выхода	подкл. №	подкл. №						
102.19	99.76	99.77	100.46								
Описание											
Состояние колодца и матер.				Труба							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.				150	керам.	150	кер.	70	чуг.		
Дно бет.				Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2				Объект							
Наличие воды				инв. №	Гл. геодезист				Янекас		
					Рук. группы		З. Г. Г.				
Наличие газа				дата	Исполнитель		С. Г. Г.		Сарычев		
					Копировал		В. Г. Г.		С. В. Г.		
Год строительства				1960.11	Проверил		Д. Г. Г.		О. Г. Г.		