


<i>Pet. kanalizac.</i> Nr. (41) 42 KORTELE			4961
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
1972	<i>Vilnius, Aukštųjų g. 46</i>		
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :

Horizontalinis :

Plešimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>0.60</i>	_____	<i>99.62</i>	Ar yra vandens?
Žemė	_____	_____	_____	_____	Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet</i>	_____	_____	_____	
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1.00</i>	_____	_____	
Vamzžiai	Nr. 1	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus <i>142</i> Apačia <i>98.20</i>	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS Objekto Nr. <i>735</i> Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1972 m. <i>X</i> ... mėn. <i>10</i> d. (Kortelės sudarymo data)
	Nr. 2	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus <i>147</i> Apačia <i>98.15</i>	
	Nr. 3	_____	_____	Viršus _____ Apačia _____	
	Nr. 4	_____	_____	Viršus _____ Apačia _____	
	Nr. 5	_____	_____	Viršus _____ Apačia _____	
	Nr. 6	_____	_____	Viršus _____ Apačia _____	
	Nr. 7	_____	_____	Viršus _____ Apačia _____	