

68

4961

КАНАЛИЗАЦИЯ



колодец № 2/137

Город Вильнюс

Улица Якушайчю

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.45	197.91	197.91		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер

Т Р У Б

Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены бет.	150	кер.	150	кер.				
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Г. Я. С.		Яненас		
Год строительства	Дата июнь 1960	Исполнитель		С. Я. С.		Сарычев		
		Копировал		Ваньков		Ванькович		
		Проверил		Я. Я. С.		Одмините		