




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>6/243</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>4963</u>	Дело № _____	19__ г.	
Чертеж колодца М 1:  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 		
		Крышка	Л о т к а			Т р у б
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
102.28	—	100.84				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			В х о д			
			диам.	матер.		
Стены кирп. бет.			—	—		
Дно кирп. бет.			150	кир		
Скобы			Институт проектирования промышленного строительства			
Наличие воды			Объект <u>1258 "Велюс"</u>			
Наличие газа			Инв. № _____			
Год строительства 19			Дата <u>63.IV</u>	Гл. геодезист <u>Регинас</u>	Отдел изысканий <u>Семиянис</u>	
			Рук. группы <u>Регинас</u>			
			Исполнитель <u>Регинас</u>			
			Чертил <u>Регинас</u>			
			Проверил <u>Регинас</u>			