

šulinys

KORTELE

(Irenginio pavadinimas)

Krivuleš

4965

(Gatvé)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>kopėtelės</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>ketaus</i>	<i>640</i>		<i>112,13</i>	Ar yra vandens?
Žemė		<i>grunto</i>		<i>0</i>	<i>112,13</i>	Ar yra dujų?
Sienos		<i>betono</i>				Pastabos
Dugnas		<i>betono</i>	<i>1200 x 2350</i>	<i>1,82</i>	<i>110,31</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ketaus</i>	<i>100</i>	Viršus <i>1,50</i> Apačia	<i>110,63</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>plieno</i>	<i>32</i>	Viršus <i>1,35</i> Apačia	<i>110,78</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <i>91-2-32/16</i> ...
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>[initials]</i> <i>Našlėni</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[initials]</i> <i>Pankšty</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1974 m. ... 08 ... mėn. 06 d. (Irenginio tyrinėjimo data)