



Vanden tikis Kameras Nr. (14) 41 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Paupio 4966
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopetijos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		114,34	
Žemė	Gz				Ar yra vandens? <u>4.7.9</u>
Sienos	Bet				Ar yra dujų? <u>-</u>
Dugnas	Bet	2010	3,57	110,77	Pastabos <u>-</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	400	Viršus 2,55 Apačia 111,68	
	Nr. 2	Ket	400	Viršus 2,66 Apačia 111,68	
	Nr. 3	Ket	150	Viršus 2,78 Apačia 111,56	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Indinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>41-4871</u>
					Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>78</u> m. <u>01</u> mėn. <u>19</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)