

FK
(Komunikacija)Šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 197 KORTELE



VILNIUS
(Miestas)SEINIS
(Gatvė)4971
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duotais m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7
Dangtis	ket.	650		13637	(Medžiaga, kiekis)
Pamė			0.00	13637	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		1000 x 1000	2.78	13359	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	KER	300	Viršus 293	13344
				Apačia 298	13339
	Nr. 2	KER	350	Viršus 278	13359
				Apačia 278	13359
	Nr. 3	KER	200	Viršus 271	13366
				Apačia	
	Nr. 4	KER	200	Viršus	
Vamzžiai	Nr. 5	PE	225	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
Vamzžiai	Nr. 7			Apačia	
				Viršus	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-111.83..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2003 m. 08. mėn. 05 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)