

4971

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 21-64

Город Вильнюс



Улица Тарашу

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:20


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
129.14	125.60	125.60	128.89	127.82

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	шт.	150	шт.	150	шт.	150	шт.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Лавров
Шмидт
Романов