

F. K.

šulinio

Nr. (8) 193^o KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

GELEŽINKELIO

4872

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		144,11	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas
Dūgnas	bet.	1000	1.92	142,19	
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	150	Viršus Apačia 1.94	142,17
	Nr. 2	plast	200	Viršus Apačia 1.96	142,15
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-3/5133.....
Sudarė					DR. OTVINAŠ [signature] (parašas) (pavardė)
Patikrino					[signature] (parašas) (pavardė)
19. 9. 83 m. mėn. d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)