

4972

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 22
186-22

Город Вильнюс

Улица Вегу



Дело №

19 го г.

Чертеж колодца

М 1:25


но 1-1



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
132.29	130.19	130.09		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	шт.	150	шт.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил