

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

5062
200.50

Город

Вильнюс

Улица

Койзунто


Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца


М 1: 25

но 4-4



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
128.78	126.92	126.76	126.90	

П Р И В Я З К А



ул. Койзунто

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 2

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Богдан

Шнапкович

Равес

